

Sådan skaber du din effekt

Bona Craft Oil Frost

Skab en følelse af balance og giv dine gulve et rent, neutralt look med Bona Craft Oil Frost. Følg disse tre trin for at skabe den ønskede effekt:

1. Påfør Bona Craft Oil Frost med en Bona Wool Pad på en polermaskine.
2. Påfør yderligere et lag efter 15-30 minutter, indtil overfladen er mættet, og træet ikke absorberer mere olie. Antallet af påføringer afhænger af trætype, men 1-2 behandlinger er typisk tilstrækkeligt.
3. Hvis det er nødvendigt, fjern straks overskydende olie med en bomuldsklud og lad overfladen tørre minimum 24 timer uden at betræde den.



Bona Craft Oil Frost

Du skal bruge:

- Bona Craft Oil Frost
- Bona Wool Pad
- Bomuldsklude



Bona Craft Oil

Med sine uovertrufne egenskaber til at mætte træet, yder Bona Craft Oil effektiv beskyttelse mod slitage, kemikalier og fugt. Det er en naturlig vegetabilsk olie med næsten ingen lugt og et meget lavt indhold af opløsningsmidler, hvilket gør olien sikker at arbejde og meget miljøvenlig.

bona.com/bonaoilssystem